



Istallazione UPDATE Thunderbolt V2

Ver 3.2.0

*Se la Thunderbolt è in funzione premere **Q** e poi **5** (Update Hashburst)*

[Premere Invio](#)

Comparirà:

New version available: 3.2.0

Do you want to update? (y/n): rispondere y

*Attendere fino al completamento di tutta la procedura, alcuni file impiegheranno anche qualche minuto, **NON TENTARE** di velocizzare l'aggiornamento schiacciando tasti a caso.*

Alla fine della procedura di aggiornamento si ritornerà al prompt dei comandi, far ripartire il mining con:

hashburst start [Premere Invio](#)